

操作表示ユニット KP-SW1-SS



注意事項:自立運転に切り替えている場合、停電が復旧しても自動的には もどりません。再度お客様ご自身で操作していただき系統連系運転にもど してください。その他、詳細は付属の取扱説明書をご確認ください。

停電時(自立運転への切替)

停電復旧時(連系運転への切替)

①太陽光発電ブレーカをOFF




一般的には分電盤の中または分電盤の付近にあります。


①停電用コンセントから機器を外す

- ●夜間に停電した場合は、②のみを行ってください。翌朝、 <u>連系運転モードで運転を開始します。</u>
- ●操作表示ユニットを操作して連系に切り替える場合は、 <u>ワーコンディショナの運転スイッチは「オン」のままにして</u> おいてください。


②運転スイッチをOFF



②運転スイッチをOFF



③運転スイッチをON



③太陽光発電ブレーカをON




④自立ランプと表示部の確認



表示部には停電用コンセントに接続した機器の合計消費電力が表示されます。

④運転スイッチをON



⑤停電用コンセントに使用したい機器を接続



接続する機器の合計消費電力は1500VA 以下(AC 100V で最大15A 以下) になるようにしてください。

⑤運転ランプ、連系ランプおよび k Wランプの点灯を確認

